



## INFORME DE INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Instalación Inspeccionada</b>             | <b>Lugar y Fecha de la Inspección:</b> |
| <b>Puerto Deportivo Club Puerto Azul A.C</b> | Naiguatá, 6 de marzo de 2017           |
| <b>Equipo Inspector:</b>                     |                                        |
| Lic. Jorge Vásquez                           | Coordinación de Seguridad Integral     |
| Ing. Luis Rojas                              | Coordinación de Seguridad Integral     |
| PM. Ludwig Heddrich                          | Policía Marítima                       |

### 1. INTRODUCCIÓN:

#### 1.1. Propósito de la Inspección

Inspeccionar el conjunto de espacios acuáticos y terrestres que conforman su zona portuaria, así como sus instalaciones fijas y móviles, a fin de determinar las operaciones portuarias que se realizan en el puerto deportivo y verificar las condiciones de la infraestructura y equipamiento portuario, de conformidad con la necesidad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, de supervisar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y normas en materia portuaria.

#### 1.2. Áreas Examinadas

- Zona náutica del Club (Oficinas del Comodoro, muelles, racks de embarcaciones, Casetas de Desechos, Instalaciones usadas para almacenar materiales varios).

#### 1.3. Objetivos de la Inspección

- Revisión y verificación documental.
- Revisión y condiciones de las Instalaciones fijas y móviles (Estructural).
- Inspección de espacios terrestres y acuáticos.
- Evaluación de Seguridad Integral de las Instalaciones.

#### 1.4. Metodología Aplicada

- Inspección Física y Documental.

### 2. RESULTADOS (DESARROLLO) DE LA INSPECCIÓN:

#### 2.1.- INFORMACIÓN DEL PUERTO O TERMINAL



**Nombre del Puerto, Terminal, Muelle o Embarcadero:** Club Puerto Azul A.C  
**Nombre del Administrador Portuario / RIF:** Club Puerto Azul A.C RIF: J-00041181-6  
**Nombre y Apellido del Representante Legal:** Raúl Cohen  
**Nombre y Apellido del Comodoro:** William González  
**Dirección (Av. Calle, Ciudad):** Carretera Tanaguarena, Naiguatá, Edo. Vargas  
**Coordenadas geográficas** N 10°37'10.37" W 66°44'34.88"  
**N° de Teléfono:** 0212-3372414 Ext. 163  
**Email:** gzonanautica@puertoazul.com

#### INSPECCIÓN:

##### 2.1.- ESPACIO ACUÁTICO:

- Posee Fondeadero para embarcaciones menores.
- Posee Canal de Acceso.
- Realizaron Estudio Batimétrico pero no se encuentra certificado.

##### 2.2.- ESPACIO TERRESTRE:

- Posee Muelles.
- Muelles Fijos.
- Un (1) Muelle Flotante.
- Una pequeña Rampa.
- Patios.
- Almacenes Techados.
- Área de acopio.
- Vialidad Interna.
- Taller naval auxiliar (Varadero).

##### 2.3.- CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN (LEY GENERAL DE PUERTOS):

###### Según su Propiedad (Art. 11)




Privada.

###### Según su Destinación (Art. 12)

Privada.

###### Según su Función (Art. 13)

Deportivo.

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Revisado<br>Capitán de Puerto | Revisado<br>Coordinador de Seg. Int<br> | Inspector<br><br>Jorge Vásquez<br><br>Luis Rojas | Fecha:<br>9-3-2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### Según su Interés (Art. 13)

General.

#### Puertos Deportivo:

Marina Deportiva

### 2.4.-FIGURA JURÍDICA QUE OTORGA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA INSTALACIÓN (Artículos 29, 30,31 y 32 Ley General de Puertos)

- Posee Contrato de Concesión por 50 años desde 01-02-1999 hasta 01-02-2049.

### 2.5.- ACTIVIDAD PORTUARIA:

- La actividad portuaria que se desarrolla en este puerto es el embarque y desembarque de personas de embarcaciones deportivas y recreacionales.

### 2.6.- MUELLES:

#### ESPECIFICACIONES:

Está constituida por 5 muelles con un total de 123 puestos de atraque en total los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- Muelle Cero=7 puestos
- Muelle Uno= 44 puestos.
- Muelle Dos= 28 puestos.
- Muelle Tres= 27 puestos.
- Muelle Cuatro= 17 puestos.
- El tipo de atraque en los muelles es de Popa o Proa.

#### TIPO DE MUELLE- CLASIFICACIÓN POR CONSTRUCCIÓN:



- La instalación es de estructura de concreto: Muelle de Concreto.
- Posee un muelle flotante para embarcaciones pequeñas y auxiliares.

#### AREAS RESTRINGIDAS:

- Posee casetas de electricidad (Alto voltaje) – **Restringida.**
- Posee depósitos de desechos peligrosos - **Restringida.**
- Existe demarcación de zona de operación y seguridad- zona de varadero, etc.
- Existe demarcación movimiento peatonal.

#### SISTEMA DE AMARRES:

- Poseen aproximadamente 246 cornamusas.

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Revisado<br>Capitán de Puerto | Revisado<br>Coordinador de Seg. Int<br> | Inspector<br><br>Jorge Vásquez<br>Luis Rojas | Fecha:<br>9-3-2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

GEPUE-FOR-PU-003

- Cuenta con Pilotines para amarre en algunos puestos.

#### SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN (Ayuda a la Navegación):

##### a) Sistemas Visuales:

- Posee un (1) Faro.
- Cuentan con luz indicador del muelle.

##### b) Sistemas Radioeléctricos

- No cuenta con sistemas de navegación por satélite.
- No posee sistema VTS.
- No posee sistema de supervisión remota.

#### SISTEMA DE DEFENSA

- Las defensas en los muelles están constituidas por listones de madera

#### SERVICIOS QUE PRESTA

- El puerto presta servicios de: agua potable, alumbrado, electricidad, recepción de desechos sólidos y lockers.

#### 2.7.- AREAS DE ALMACENAMIENTOS

- Abiertas: Tipo racks para embarcaciones tipo kayak.
- Techadas: para materiales de uso de la marina (Materiales contra derrames de hidrocarburos, materiales varios, etc.).
- Dos (2) tanquitos para aceites de embarcaciones.
- Dos (2) tanques de 20000 litros para el sistema contra incendios.

#### 2.8.- EDIFICIOS E INSTALACIONES:

- Cuenta con Edificio Administrativo, Sistema Contra Incendios (**En instalación y prueba**), Baños Públicos, Cantinas / Restaurantes, Áreas de Estacionamiento de Vehículos, Áreas de Taller, Áreas de Estacionamiento Camiones, Casetas de Vigilancia, Sistema de Seguridad, Punto de Control

|                                                                                                                           |                                                                       |                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p>Revisado<br/>Capitán de Puerto</p> | <p>Revisado<br/>Coordinador de Seg. Int</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>Inspector<br/>Jorge Vásquez<br/>Luis Rojas</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>Fecha:<br/>9-3-2017</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 2.9.- SISTEMA DE ALUMBRADO

- Cada muelle posee luz en los torretes. **Muelle Cero**: posee 5 torretas, **Muelle 1**: posee 20 torretas, **Muelle 2**: posee 16 torretas, **Muelle 3**: posee 16 torretas y **Muelle 4**: posee 16 torretas.
- Cuenta con dos (2) Faros.

## 2.10.- PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES:

- El Puerto cuenta con 23 Trabajadores de los cuales: 17 son Directos (8 Marineros en Muelle y patio, 4 Operadores de Muelle y 5 trabajadores del Personal Administrativo incluyendo al Comodoro).
- Seis (6) Indirectos (6 Operadores de Seguridad).

## 2.11.- INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE DESECHOS:

- Caseta de recepción de desechos con dos (2) Tanquecitos para aceites de embarcaciones.

## 2.12.- TERMINALES DE PASAJEROS:

### Buques que Arriban al Terminal:

- Al puerto arriban embarcaciones de recreo y deportivos.

### Servicios al Pasajero:

Área de Embarque, Tiendas, Restaurantes, Baños Públicos, Área de Estacionamiento

## 2.13.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS:

**Personal de Seguridad:** 6 Operadores (Contratados)

### Equipos:



- Cuatro 4 cámaras operativas Circuitos Cerrado de Televisión (8 cámaras inoperativas), Arcos de Revisión de Personas (Equipos). Cámaras de Circuito Cerrado solo en la vía principal de entrada a los muelles.

## 2.14.- AUTORIDADES QUE HACEN VIDA EN LA INSTALACIÓN:

- Ninguna autoridad hace vida en la instalación, pero realizan visitas constantes.

## 2.15.- PLANES DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO:

- Poseen Plan Maestro.
- Se encuentran elaborando el SISEINOP.
- Poseen Planes de Contingencias Seguridad.

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Revisado<br>Capitán de Puerto | Revisado<br>Coordinador de Seg. Int<br> | Inspector<br><br>Jorge Vásquez<br><br>Luis Rojas | Fecha:<br>9-3-2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

GEPUE-FOR-PU-003

## 2.16.- LISTA DE VERIFICACIÓN

### Operaciones Portuarias:




- Atraque.
- Amarre.
- Desamarre.
- Suministro de Víveres y Afines a los Buques.
- Suministro de Agua.
- Reparaciones Menores de los Buques y Equipos.

### 3. NO CONFORMIDADES:

- Extintores rodantes marcan manómetro descargado.
- Defensas de madera en los muelles en mal estado.
- El sistema de extinción de incendios fijo no se encuentra totalmente operativo, debido a que está en proceso de instalación.
- En elaboración en SISEINOP.


### 4. ACCIONES A TOMAR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO

- Recargar los extintores rodantes que marcan manómetro descargado.
- Reemplazar las defensas de madera que se encuentren deterioradas.
- Consignar el SISEINOP para su respectiva aprobación.

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <br>Revisado<br>Capitán de Puerto | Revisado<br>Coordinador de Seg. Int<br> | Inspector<br><br>Jorge Vásquez<br><br>Luis Rojas | Fecha:<br>9-3-2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

# GUÍA DE INSPECCIÓN INSTALACIONES PORTUARIAS

## 5. MEMORIA FOTOGRÁFICA:



|                                             |                                                                         |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Revisado</b><br><b>Capitán de Puerto</b> | <b>Revisado</b><br><b>Coordinador de Seg. Int</b><br><i>[Signature]</i> | <b>Inspector</b><br><i>[Signature]</i><br><b>Jorge Vásquez</b><br><b>Luis Rojas</b> | <b>Fecha:</b><br><b>9-3-2017</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|